

1.硬件清单

硬件	实物图	管脚	功能
红色LED灯		I019	输入输出接口
绿色LED灯		1023	输入输出接口
温湿度传感器		104	输入输出接口
蜂鸣器		I016	输入输出接口







2.重点知识

LED灯:

有红,黄,绿,三色可选.用于各种场合,比如灯箱或照明.







本传感器采用DHT11,可以检测周围环境的温度和湿度,

温湿度采集范围: 20%-95% (0度到50度范围)

湿度测量误差: ±5%

温度测量范围:0度到50度;

温度测量误差:±2度







蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电源供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。有源蜂鸣器直接接上5V额定电源就可连续发声,做到"即插即用"。无源蜂鸣器可通过输入特定频率的信号发出各种声音,与主板相连可做成各式电子琴。







首先,先认识"读取温湿度传感器的温度/湿度值"指令块,它位于"人工智能实验室拓展设备"模块中。它的作用为初始化温湿度传感器,并读取温湿度传感器的返回值。

读取管脚(IO2 ▼ 温湿度传感器的 温度 ▼ 值

之后,再使用"打印输出"指令块,获取环境中温湿度的数值。

打印輸出 读取管脚(104 🕶 温湿度传感器的(温度 🔻 值)





因为这个过程要重复执行,所以要将所有的指令块放在"控制"中的"重复执行"中;



并使用"控制"中的"等待"指令块,让每个数值输出一秒,防止速度过快。







程序中用到运算中的 () ◆ 50 模块, 当温度大于90℃时, 蜂鸣器报警且小灯点亮。反之相反。温度取值为整数, 特增加取整代码。

```
将 读取管脚(IO4 ▼ 温温度传感器的 温度 ▼ 值 转为 整数 ▼ 类型 > 90
```

程序设计中,如果温度大于90℃,水杯座会发出提醒。否则不提醒,因此用到控制中的如果...否则...,部分程序如下。

```
如果 将 读取管脚 104 ▼ 温湿度传感器的 温度 ▼ 値 转为 整数 ▼ 类型 > 90 那么

设置管脚 102 ▼ PWM模拟输出 数値 500

设置にED灯 管脚 105 ▼ 开 ▼ 等待 5 秒

否則

设置管脚 102 ▼ PWM模拟输出 数値 0

设置管脚 102 ▼ PWM模拟输出 数値 0


设置管脚 102 ▼ PWM模拟输出 類率 0

设置にED灯 管脚 105 ▼ 关 ▼
```





完整代码展示




当温度大于90℃时,表示温度过高,此时红灯变亮,同时蜂鸣器响起,否则灯与蜂鸣器均无反应。





制作作品展示







形制料外



